

**VALOKUVALIITE VALVONTARAPORTTIIN NRO 10****15.11.2022****26.10.2022**

Liikuntasalin kattoelementtien asennusta





Liikuntasalin kattoelementti



Liikuntasalin puurunkoseinä



Vanhan sokkeli ja salaojan uusiminen



Yläasteen päätykatoksen perustus



Tiilimuurauksen liikuntasaumamalli



P1-alueen tarkastus yläasteella



Käsityötiloja



Yläasteen sivukatoksen anturamuotitus



Käsitöiden päätykatos



Korjattu luiska keittiön ulko-ovella


15.11.2022



Vanha korjattava ulkoseinä



Liikuntahallin pääty



Käsityön yläpohja ennen eristystöitä



Käsityön yläpohjan puurungon kosteusmittaus



Käsityön yläpohjan läpivientien tiivistys



Yläasteen eteläsivun porraskatos



Yläasteen pohjoissivu



Yläasteen päätykatos



Käsityön liitoskäytävä vanhaan



Liikuntasalin liitoskohta vanhaan