

VALOKUVALIITE VALVONTARAPORTTIIN NRO 6**17.6.2022****3.6.2022**

Väestönsuojan anturaa



Vanhaa alapohjaa saneerausosalla



Liikuntasalin liitososa vanhaan



Saneerausosan purkutöitä




Liikuntasalin sokkeleita



Yläasteen välipohjapalkkeja



Yläasteen välipohjapalkkeja



Yläasteen välipohjapalkkeja



Yläasteen palkkien nostoa



Uretaanilevyjen suojausta



Käsityötilojen seinämuotteja



Käsityötilojen alapohjaonteloita

16.6.2022




Väestönsuojan alapohjaa



Väestönsuojan alapohjaviemärit



Väestönsuojan viemärit



SPK:n perustus



Yläasteen välipohjavaluja



Yläasteen välipohjavaluja



Yläasteen välipohjavaluja



Yläasteen välipohjavaluja



Yläasteen välipohjavaluja



Käsityötilojen seinävaluja



Käsityötilojen seinävaluja