

Jalasjärven koulukeskus Kurikka

LVIA valvontaraportti vk36/2022

LVIA-tekniset työt 8.9.2022

Valvoja	Hannu Repola	050 315 2676	hannu.repola@granlund.fi
Viikko	36		
Vuosi	2022		

Työmaakäynnit. pvm	- 22.8.2022 ja 1.9.2022
Urakoitsijapalaverit	-
Suunnittelukokoukset	- 11.8.2022 Suunnittelukokous 24
Työmaatilanne ja työturvallisuus	<p>10.8.2022 ja 11.8</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Työmaakierros suoritettu. ○ Yläasteen konehuoneen runko. ○ Yläasteen lattialämmityspotket asennettu. ○ Alapohjien viemäriasennuksia edistetty. <p>Ei turvallisuusasioissa kirjattavaa</p>
Kosteuden ja puhtaudenhallinta	<ul style="list-style-type: none"> - Ei huomautuksia - 22.8.2022 Osallistuttu kohteen P1-aloituspalaveriin
Aikataulutilanne	<ul style="list-style-type: none"> - Yleisaikataulun mukaan LVIA-töihin ei huomioita - LVI-suunnitelmia projektipankissa tällä hetkellä tarvittavin osin.
Työmaakokousasiat	- Saneerausosan keittiön ilmanvaihdon LTO-asia tilaajalla käsittelyssä.

Lisä ja muutostyöt	
Suunnitelmatilanne	<p>Projektipankissa suunnitelmat toteutussuunnittelu-kansiossa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - IV F, 19.8.2022 -> Valvoja käy läpi 9.9 - RAU, 2.9.2022 -> RAU-valvoja käy käpi - LV G, 6.9.2022 (Rakennus B) -> Valvoja käy läpi 9.9 - LV I, 6.9.2022 (Rakennus C) -> Valvoja käy läpi 9.9 - LV G, 24.8.2022 (Rakennus E) -> Valvoja käy läpi 9.9
KVR urakoitsijan suunnitelmien läpikäyntiä	<ul style="list-style-type: none"> - LVIA valvonta tarkastaa viimeisimpien päivitysten suunnitelmat ja merkitsee hyväksytyksi. Tarkastusraporteissa kerrotaan tarkennettavat asiat.
Tarkastukset ja huomautukset	<ul style="list-style-type: none"> - 22.8.2022 ja 1.9.2022 Työmaakäynnit - Kuvia käynneiltä raportin lopussa huomioiden kera.
Mallityöt ja malliasennukset	
Laatuasiat	-
Viranomaisasiat	
Muut asiat	



Kuva 1. Lattialämmityksen jakotukkikaappi



Kuva 2. Käyttöveden kalusteputket suojaputkessa seinärakenteessa.




Kuva 3. VSS-tilan putkiläpiviennit kuvan yläreunassa.


GRANLUND POHJANMAA OY
TIEDEKATU 2
60320 SEINÄJOKI

PUHELIN 010 759 2800
WWW.GRANLUND.FI
ETUNIMI.SUKUNIMI@GRANLUND.FI

Y-TUNNUS 0764555-7
KOTIPAIKKA VAASA



Kuva 3. Läpivientejä muuratuissa väliseinissä.



Kuva 4. Lattialämmitysputkia asennettuna ennen lattiavaluja.