


VALOKUVALIITE VALVONTARAPORTTIIN NRO 8**12.9.2022****18.8.2022**

Sisäpihan keinut



Vss-tilan seinät



Pukuhuoneen lattiat



Liikuntasalin alapohja



Yläasteen lattiaraukoitus



Yläasteen kattopukkeja



Yläasteen ts-villan sadesuojaus



Käsityötilat



Yläasteen vesikaton alushuopa



Käsityön ulkoporras



Käsityön iv-konehuone



Käsityön iv-konehuoneen pilariliitos

7.9.2022



Käsityön kattopukkeja



Käsityön kattorakenteita



Yläaste



Käsityöt



Yläasteen kattopukkeja



Käsityöt



Yläasteen ivkh:n katto



Yläasteen kattopukkeja



Yläasteen tiiliväliseinä



Yläasteen seinäeriste



Yläasteen 2. krs



Liikuntasalin ontelonostoja



Väestönsuojan kattopalkit



Väestönsuojan holviraudoitus