

LVIA-Valvontaraportti 1, vk16-17/2023

Kohde Kiuaskallion liikuntahalli
Osoite Kulmantie 1, 61600 JALASJÄRVI
Työnumero 120885VS231042
Päiväys 28.4.2023
Tekijä HaR / hannu.repola@granlund.fi / 0503152676

Yleisvalvonta

Työmaakäynnit: 20.4.2023

Suunnittelukokoukset: 11.4.2023

Työmaan aloituskokous: 20.4.2023

Ajallinen valvonta

Suunnittelut käynnissä.

Suunnitelmatilanne

LVI-ehdotussuunnittelukansiossa:

| SUUNNITELMAT / LVI / Ehdotussuunnitelmat (pdf) / Ehdotussuunnitelmat (pdf) | | | | | | | Kansioita: 0, Dokumentteja: 2, Koko: 1 MB | |
|--|----------------------------|---------|---------------|--------|-----------------|-------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> Nimi | Kuvaus | Revisio | Revision tila | Koko | Version lisääjä | Version pvm | | |
| <input type="checkbox"/> 301_Uusi osa.pdf | IV_1.krs_uusi osa_Alustava | | Ei asetettu | 1 MB | Kari Mänty | 27.4.2023 | | |
| <input type="checkbox"/> 302_Uusi osa.pdf | IV_2.krs_uusi osa_Alustava | | Ei asetettu | 547 KB | Kari Mänty | 27.4.2023 | | |

Näkymä projektipankista

Työmaan turvallisuuden ja ympäristön valvonta

Teknisen toteutuksen valvonta

Kuvia ja kommentteja kohdekierroksilta.



Salaojien asennuksia peruskorjausosan ympärillä. 20.4.2023.



Näkymä juoksusuoralle. 20.4.2023.



Näkymä peruskorjattavaan halliin. 20.4.2023.